

注1 下記表の基準費には、部品費が含まれておりません。修理費は基準費+部品費 になります。

注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を¥3,600加算します。

注3 * * * は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの

注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2020年10月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名 (略称)	記 事
* 12I停電S電話機1	MBS-12LIPFSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 12I停電電話機1	MBS-12LIPFTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 12停電電話機1	MBS-12LPFTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 12受音増電話機1	MBS-12LRATEL-<1>	在庫限り LCDモジュールなし
* 12標準S電話機1	MBS-12LSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
	MBS-12LSTEL-<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 12標準電話機1	MBS-12LTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24I停電S電話機1	MBS-24LIPFSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24ISDN停電電話機	MBS-24LIPFTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24停電S電話機2	MBS-24LPFSTEL-<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* MBS-24LSTEL	MBS-24LSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24標準S電話機2	MBS-24LSTEL-<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24標準電話機1	MBS-24LTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24標準電話機2	MBS-24LTEL-<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6I停電S電話機1	MBS-6LIPFSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
	MBS-6LIPFSTEL-<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6I停電電話機1	MBS-6LIPFTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6停電S電話機1	MBS-6LPFSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6停電電話機1	MBS-6LPFTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6外線-スター標準電話	MBS-6LSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6外線-スター標準電話2	MBS-6LSTEL-<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6標準電話機1	MBS-6LTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
*	GXS-SME-<1>	在庫限り 2020/10/1現在OK
*	GXS-BME-<1>	在庫限り 2020/10/1現在OK
*	GXM-ME-<2>	在庫限り 2020/10/1現在OK
*	GXSM-2ACOU	在庫限り 2020/10/1現在OK
*	GXSM-BU	在庫限り 2020/10/1現在OK
*	GXSM-SU	在庫限り 2020/10/1現在OK
*	GXSM-SLU	在庫限り 2020/10/1現在OK
*	GXSM-PSDU	在庫限り 2020/10/1現在OK
*	GXM-4ACOU	在庫限り 2020/10/1現在OK
*	GXM-POWSU-<2>	在庫限り 2020/10/1現在OK
18キーアナログ`停電	GX-<18>APFBTEL-<1><K>	
18キーアナログ`停電	GX-<18>APFBTEL-<1><W>	
18スター停電電話機	GX-<18>APFSTEL-<1><K>	
18スター停電電話機	GX-<18>APFSTEL-<1><W>	
18ハ`ス標準電話機1	GX-<18>BTEL-<1><K>	
18ハ`ス標準電話機1	GX-<18>BTEL-<1><W>	
18スター標準電話機1	GX-<18>STEL-<1><K>	
18スター標準電話機1	GX-<18>STEL-<1><W>	
24ハ`ス停電電話機	GX-<24>APFBTEL-<1><K>	
24ハ`ス停電電話機	GX-<24>APFBTEL-<1><W>	
24Aスター停電電話機	GX-<24>APFSTEL-<1><K>	
24Aスター停電電話機	GX-<24>APFSTEL-<1><W>	
24ハ`ス標準電話機1	GX-<24>BTEL-<1><K>	
24ハ`ス標準電話機1	GX-<24>BTEL-<1><W>	
24スター標準電話機1	GX-<24>STEL-<1><K>	
24スター標準電話機1	GX-<24>STEL-<1><W>	
	GX-<18>BTEL-<2><K>	

- 注1 下記表の基準費には、部品費が含まれておりません。修理費は基準費+部品費 になります。
 注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を¥3,600加算します。
 注3 ”*”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの
 注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2020年10月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
	NXS-ME-〈1〉	
	NXM-ME-〈1〉	
	NXSM-2ACOU	
	NXSM-4ACOU	
	NXSM-1IDSICOU	
	NXSM-2IDSICOU	
	NXSM-BU	
	NXSM-SU	
	NXSM-SLU	
	NXSM-PSDU	
	NXSM-BCU	
	NX-〈18〉BTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈18〉STEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈18〉STEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈18〉APFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈18〉APFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈18〉IPFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈18〉IPFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈24〉BTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈24〉STEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈24〉STEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈24〉APFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈24〉APFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈24〉IPFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈24〉IPFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈36〉BTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈36〉BTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈36〉STEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈36〉STEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈36〉APFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈36〉APFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈36〉APFBTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈36〉APFBTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈36〉IPFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈36〉IPFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈36〉IPFBTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈36〉IPFBTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-SSLAP〈1〉	
	ABS-S-SLAP〈1〉	
	NX2S-ME-〈1〉	
	NX2M-ME-〈1〉	

- 注1 下記表の基準費には、部品費が含まれておりません。修理費は基準費+部品費 になります。
 注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を¥3,600加算します。
 注3 ”*”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの
 注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2020年10月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
	NX2-<18>STEL-<1><K>	
	NX2-<18>STEL-<1><W>	
	NX2-<18>BTEL-<1><W>	
	NX2-<18>APFSTEL-<1><K>	
	NX2-<18>APFSTEL-<1><W>	
	NX2-<18>IPFSTEL-<1><K>	
	NX2-<18>IPFSTEL-<1><W>	
	NX2-<18>APFBTEL-<1><W>	
	NX2-<18>IPFBTEL-<1><W>	
	NX2-<24>STEL-<1><K>	
	NX2-<24>STEL-<1><W>	
	NX2-<24>BTEL-<1><W>	
	NX2-<24>APFSTEL-<1><K>	
	NX2-<24>APFSTEL-<1><W>	
	NX2-<24>IPFSTEL-<1><K>	
	NX2-<24>IPFSTEL-<1><W>	
	NX2-<24>APFBTEL-<1><W>	
	NX2-<24>IPFBTEL-<1><W>	
	NX2-<36>STEL-<1><W>	
	NX2-<36>BTEL-<1><W>	
	NX2-<36>APFSTEL-<1><W>	
	NX2-<36>IPFSTEL-<1><W>	
	NX2-<36>APFBTEL-<1><W>	
	NX2-<36>IPFBTEL-<1><W>	
A1-「18」キー標準スター電話機-「1」W	A1-<18>STEL-<1><W>	
A1-「18」キー標準スター電話機-「1」K	A1-<18>STEL-<1><K>	
A1-「24」キー標準スター電話機-「1」W	A1-<24>STEL-<1><W>	
A1-「24」キー標準スター電話機-「1」K	A1-<24>STEL-<1><K>	
A1-「24」キーアナログ停電スター電話機-「1」W	A1-<24>APFSTEL-<1><W>	
A1-「24」キーアナログ停電スター電話機-「1」K	A1-<24>APFSTEL-<1><K>	
A1-「24」キーISDN停電スター電話機-「1」W	A1-<24>IPFSTEL-<1><W>	
A1-「24」キーISDN停電スター電話機-「1」K	A1-<24>IPFSTEL-<1><K>	
αN1-S主装置	N1S-ME-<1>	
αN1-M主装置	N1M-ME-<1>	
A1-「18」キー標準スター電話機-「2」W	A1-<18>STEL-<2><W>	
A1-「18」キー標準スター電話機-「2」K	A1-<18>STEL-<2><K>	
A1-「24」キー標準スター電話機-「2」W	A1-<24>STEL-<2><W>	
A1-「24」キー標準スター電話機-「2」K	A1-<24>STEL-<2><K>	
A1-「36」キー標準スター電話機-「2」W	A1-<36>STEL-<2><W>	
A1-「36」キー標準スター電話機-「2」K	A1-<36>STEL-<2><K>	
A1-「24」キーアナログ停電スター電話機-「2」W	A1-<24>IPFSTEL-<2><W>	
A1-「24」キーアナログ停電スター電話機-「2」K	A1-<24>IPFSTEL-<2><K>	
A1-「24」キーISDN停電スター電話機-「2」W	A1-<24>APFSTEL-<2><W>	
A1-「24」キーISDN停電スター電話機-「2」K	A1-<24>APFSTEL-<2><K>	
A1-スター単体電話機アダプター「1」	A1-SSLAP-<1>	

- 注1 下記表の基準費には、部品費が含まれておりません。修理費は基準費+部品費 になります。
 注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を¥3,600加算します。
 注3 ”*”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの
 注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2020年10月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
* AX-ヒョウ-BTEL	AX-BTEL<1><K>	外装品なし
* AX-ヒョウ-BTEL	AX-BTEL<1><W>	外装品なし
* BX-ARM-<1><W>	BX-ARM-<1><W>	外装品なし
* BX-ARM-<1><K>	BX-ARM-<1><K>	外装品なし
* BX-IRM-<1><W>	BX-IRM-<1><W>	外装品なし
* BX-IRM-<1><K>	BX-IRM-<1><K>	外装品なし
* BX-ヒョウ-STEL-<1><W>	BX-STEL-<1><W>	外装品なし
* BX-ヒョウ-STEL-<1><K>	BX-STEL-<1><K>	外装品なし
BX2-主装置	BX2-ME<1>	
BX2-ISDN用主装置	BX2-IME<1>	
BX2-アナログ用主装置	BX2-AME<1>	
	BX2-ACOU-<1>	
	BX2-ICOU-<1>	
	BX2-DHCU-<1>	
* BX2-ARM-<1><W>	BX2-ARM-<1><W>	外装品なし
* BX2-ARM-<1><K>	BX2-ARM-<1><K>	外装品なし
* BX2-IRM-<1><W>	BX2-IRM-<1><W>	外装品なし
* BX2-IRM-<1><K>	BX2-IRM-<1><K>	外装品なし
BX2-標準電話機-<1><W>	BX2-STEL-<1><W>	
BX2-標準電話機-<1><K>	BX2-STEL-<1><K>	
BX2-ARPTTEL-<1><W>	BX2-ARPTTEL-<1><W>	
BX2-ARPTTEL-<1><K>	BX2-ARPTTEL-<1><K>	
BX2-IRPTTEL-<1><W>	BX2-IRPTTEL-<1><W>	
BX2-IRPTTEL-<1><K>	BX2-IRPTTEL-<1><K>	
B1-アナログ用主装置内蔵電話機-「1」「W」	B1-ARM-<1><W>	
B1-アナログ用主装置内蔵電話機-「1」「K」	B1-ARM-<1><K>	
A1-「18」キー標準スター電話機-「B1」「W」	A1-<18>STEL-<B1><W>	
A1-「18」キー標準スター電話機-「B1」「K」	A1-<18>STEL-<B1><K>	
A1-「24」キーアナログ停電スター電話機-「B1」	A1-<24>APFSTEL-<B1><W>	
A1-「24」キーアナログ停電スター電話機-「B1」	A1-<24>APFSTEL-<B1><K>	
A1-「24」キーISDN停電スター電話機-「B1」「W」	A1-<24>IPFSTEL-<B1><W>	
A1-「24」キーISDN停電スター電話機-「B1」「K」	A1-<24>IPFSTEL-<B1><K>	

注1 下記表の基準費には、部品費が含まれておりません。修理費は基準費+部品費 になります。

注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を¥3,600加算します。

注3 “*”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの

注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2020年10月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
DCP-5600P	DCP-5600P	
DCP-5600PW	DCP-5600PW	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P7>	
DCP-5700P	DCP-5700P	
DCP-5700PW	DCP-5700PW	
	1.9GデジタルコードレスTEL<P1>	
DCP-5800P	DCP-5800P	
DCP-5800PW	DCP-5800PW	
	1.9Gホームコードレス子機「P2」	
NTTFAX P-720PD	G3-<P720PD>-FAX	
NTTFAX P-720PDW	G3-<P720PDW>-FAX	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P5>	
NTTFAX P-266PD	G3-<P266PD>-FAX	
NTTFAX P-266PDW	G3-<P266PDW>-FAX	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P6><S>	
* NTTFAX P-266SD	G3-<P266SD>-FAX	子機基板在庫限り 残1
* NTTFAX P-266SDW	G3-<P266SDW>-FAX	子機基板在庫限り 残1
*	2.4GデジタルコードレスTEL<S2>	子機基板在庫限り 残1
NTTFAX P-267PD	G3-<P267PD>-FAX	
NTTFAX P-267PDW	G3-<P267PDW>-FAX	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P7>	
* NTTFAX P-267SD	G3-<P267SD>-FAX	親機コントロール基板なし 子機基板在庫限り
* NTTFAX P-267SDW	G3-<P267SDW>-FAX	親機コントロール基板なし 子機基板在庫限り
NTTFAX P-268SD	G3-<P268SD>-FAX	
NTTFAX P-268SDW	G3-<P268SDW>-FAX	
	2.4GデジタルコードレスTEL<S3>	
NTTFAX P-722PD	G3-<P722PD>-FAX	
NTTFAX P-722PDW	G3-<P722PDW>-FAX	
	1.9GデジタルコードレスTEL<P1>	
NTTFAX P-723PD	G3-<P723PD>-FAX	
NTTFAX P-723PDW	G3-<P723PDW>-FAX	
	1.9Gホームコードレス子機「P2」	
*		
*		
INSメイトV30Slim「P」	INSメイト V30SLIM<P>	
INSメイトV30S/Tユニット	INSメイト V30S/Tユニット	
クローバーS3・CW	クローバーホンS3TEL<CW>	
クローバーS3・DH	クローバーホンS3TEL<DH>	
* ハウディ優・<H>	ハウディ・ユウ3TEL<H>	在庫8 2020/10/1現在OK
* ハウディ優・<W>	ハウディ・ユウ3TEL<W>	在庫2 2020/10/1現在OK
HWD-TEL(ハウディ優V)	ハウディ・ユウ5	
NTT-AT-D39S II	NTT-AT-D39S2	
NTT-AT-D770	NTT-AT-D770	
* 大形ピンク675SA2	675S-A2TEL	外装新品部材なし、中古品使用の為都度確認要
PてれほんC	PテレホンC	
* PてれほんS<H>	PテレホンS<H>	外装新品部材なし、中古品使用の為都度確認要
* PてれほんS<P>	PテレホンS<P>	外装新品部材なし、中古品使用の為都度確認要