

- 注1 下記表の基準費には、部品費が含まれておりません。修理費は基準費+部品費 になります。
 注2 コードスタイルに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を¥3,600加算します。
 注3 ” * ”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの
 注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2019年4月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
* 12I停電S電話機1	MBS-12LIPFSTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 12I停電電話機1	MBS-12LIPFTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 12停電電話機1	MBS-12LPFTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 12受音増電話機1	MBS-12LRATEL<1>	在庫限り LCDモジュールなし
* 12標準S電話機1	MBS-12LSTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
	MBS-12LSTEL<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 12標準電話機1	MBS-12LTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24I停電S電話機1	MBS-24LIPFSTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24ISDN停電電話機	MBS-24LIPFTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24停電S電話機2	MBS-24LPFSTEL<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* MBS-24LSTEL	MBS-24LSTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24標準S電話機2	MBS-24LSTEL<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24標準電話機1	MBS-24LTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24標準電話機2	MBS-24LTEL<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6I停電S電話機1	MBS-6LIPFSTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
	MBS-6LIPFSTEL<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6I停電電話機1	MBS-6LIPFTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6停電S電話機1	MBS-6LPFSTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6停電電話機1	MBS-6LPFTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6外線-スター標準電話	MBS-6LSTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6外線-スター標準電話2	MBS-6LSTEL<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6標準電話機1	MBS-6LTEL<1>	筐体なし LCDモジュールなし
	GXS-SME<1>	在庫限り 2019/3/29現在OK
	GXS-BME<1>	在庫限り 2019/3/29現在OK
	GXM-ME<2>	在庫限り 2019/3/29現在OK
	GXSM-2ACOU	在庫限り 2019/3/29現在OK
	GXSM-BU	在庫限り 2019/3/29現在OK
	GXSM-SU	在庫限り 2019/3/29現在OK
	GXSM-SLU	在庫限り 2019/3/29現在OK
	GXSM-PSDU	在庫限り 2019/3/29現在OK
	GXM-4ACOU	在庫限り 2019/3/29現在OK
	GXM-2IDSICOU	在庫限り 2019/3/29現在OK
	GXM-POWSU<2>	在庫限り 2019/3/29現在OK
18キーアナログ`停電	GX<18>APFBTEL<1><K>	
18キーアナログ`停電	GX<18>APFBTEL<1><W>	
18Aスター停電電話機	GX<18>APFSTEL<1><K>	
18Aスター停電電話機	GX<18>APFSTEL<1><W>	
18ハ`ス標準電話機1	GX<18>BTEL<1><K>	
18ハ`ス標準電話機1	GX<18>BTEL<1><W>	
18スター標準電話機1	GX<18>STEL<1><K>	
18スター標準電話機1	GX<18>STEL<1><W>	
24Aハ`ス停電電話機	GX<24>APFBTEL<1><K>	
24Aハ`ス停電電話機	GX<24>APFBTEL<1><W>	
24Aスター停電電話機	GX<24>APFSTEL<1><K>	
24Aスター停電電話機	GX<24>APFSTEL<1><W>	
24ハ`ス標準電話機1	GX<24>BTEL<1><K>	
24ハ`ス標準電話機1	GX<24>BTEL<1><W>	
24スター標準電話機1	GX<24>STEL<1><K>	
24スター標準電話機1	GX<24>STEL<1><W>	
	GX<18>BTEL<2><K>	
	GX<18>BTEL<2><W>	
	GX<18>STEL<2><K>	
	GX<18>STEL<2><W>	
	GX<24>BTEL<2><K>	
	GX<24>BTEL<2><W>	
	GX<24>STEL<2><K>	
	GX<24>STEL<2><W>	

- 注1 下記表の基準費には、部品費が含まれておりません。修理費は基準費+部品費 になります。
 注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を¥3,600加算します。
 注3 ” * ”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの
 注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2019年4月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名 (略称)	記 事
	GX-<18>IPFBTEL-<1><K>	
	GX-<18>IPFBTEL-<1><W>	
	GX-<18>IPFSTEL-<1><K>	
	GX-<18>IPFSTEL-<1><W>	
	GX-<18>IPFBTEL-<2><K>	
	GX-<18>IPFBTEL-<2><W>	
	GX-<18>IPFSTEL-<2><K>	
	GX-<18>IPFSTEL-<2><W>	
	GX-<24>IPFBTEL-<1><K>	
	GX-<24>IPFBTEL-<1><W>	
	GX-<24>IPFSTEL-<1><K>	
	GX-<24>IPFSTEL-<1><W>	
	GX-<24>IPFBTEL-<2><K>	
	GX-<24>IPFBTEL-<2><W>	
	GX-<24>IPFSTEL-<2><K>	
	GX-<24>IPFSTEL-<2><W>	
	GX-<36>BTEL-<1><K>	
	GX-<36>BTEL-<1><W>	
	GX-<36>STEL-<1><K>	
	GX-<36>STEL-<1><W>	
	GX-<36>BTEL-<2><K>	
	GX-<36>BTEL-<2><W>	
	GX-<36>STEL-<2><K>	
	GX-<36>STEL-<2><W>	
	GX-<36>APFBTEL-<1><K>	
	GX-<36>APFBTEL-<1><W>	
	GX-<36>APFSTEL-<1><K>	
	GX-<36>APFSTEL-<1><W>	
	GX-<36>APFBTEL-<2><K>	
	GX-<36>APFBTEL-<2><W>	
	GX-<36>APFSTEL-<2><K>	
	GX-<36>APFSTEL-<2><W>	
	GX-<36>IPFBTEL-<1><K>	
	GX-<36>IPFBTEL-<1><W>	
	GX-<36>IPFSTEL-<1><K>	
	GX-<36>IPFSTEL-<1><W>	
	GX-<36>IPFBTEL-<2><K>	
	GX-<36>IPFBTEL-<2><W>	
	GX-<36>IPFSTEL-<2><K>	
	GX-<36>IPFSTEL-<2><W>	
* 24キーカールコードレススター電話機-「3」	GX-<24>CCLSTEL-<3>	
* 36キーカールコードレススター電話機-「3」	GX-<36>CCLSTEL-<3>	親機基板在庫限り 2019/3/29現在OK
* 24キーカールコードレスバス電話機-「3」	GX-<24>CCLBTEL-<3>	親機基板在庫限り 2019/3/29現在OK
* 36キーカールコードレスバス電話機-「3」	GX-<36>CCLBTEL-<3>	親機基板在庫限り 2019/3/29現在OK

- 注1 下記表の基準費には、部品費が含まれておりません。修理費は基準費+部品費 になります。
 注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を¥3,600加算します。
 注3 ” * ”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの
 注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2019年4月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名 (略称)	記 事
	NXS-ME-〈1〉	
	NXM-ME-〈1〉	
	NXSM-2ACOU	
	NXSM-4ACOU	
	NXSM-1IDSICOU	
	NXSM-2IDSICOU	
	NXSM-BU	
	NXSM-SU	
	NXSM-SLU	
	NXSM-PSDU	
	NXSM-BCU	
	NX-〈18〉BTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈18〉STEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈18〉STEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈18〉APFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈18〉APFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈18〉IPFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈18〉IPFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈24〉BTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈24〉STEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈24〉STEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈24〉APFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈24〉APFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈24〉IPFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈24〉IPFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈36〉BTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈36〉BTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈36〉STEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈36〉STEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈36〉APFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈36〉APFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈36〉APFBTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈36〉APFBTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈36〉IPFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈36〉IPFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-〈36〉IPFBTEL-〈1〉〈K〉	
	NX-〈36〉IPFBTEL-〈1〉〈W〉	
	NX-SSLAP〈1〉	
	ABS-S-SLAP〈1〉	
	NX2S-ME-〈1〉	
	NX2M-ME-〈1〉	
	NX2-〈18〉STEL-〈1〉〈K〉	
	NX2-〈18〉STEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈18〉BTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈18〉APFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX2-〈18〉APFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈18〉IPFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX2-〈18〉IPFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈18〉APFBTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈18〉IPFBTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈24〉STEL-〈1〉〈K〉	
	NX2-〈24〉STEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈24〉BTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈24〉APFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX2-〈24〉APFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈24〉IPFSTEL-〈1〉〈K〉	
	NX2-〈24〉IPFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈24〉APFBTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈24〉IPFBTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈36〉STEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈36〉BTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈36〉APFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈36〉IPFSTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈36〉APFBTEL-〈1〉〈W〉	
	NX2-〈36〉IPFBTEL-〈1〉〈W〉	

- 注1 下記表の基準費には、部品費が含まれておりません。修理費は基準費+部品費 になります。
 注2 コードスタイルに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を¥3,600加算します。
 注3 ” * ”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの
 注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2019年4月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名 (略称)	記 事
A1-「18」キー標準スター電話機-「1」W	A1-<18>STEL-<1>W	
A1-「18」キー標準スター電話機-「1」K	A1-<18>STEL-<1>K	
A1-「24」キー標準スター電話機-「1」W	A1-<24>STEL-<1>W	
A1-「24」キー標準スター電話機-「1」K	A1-<24>STEL-<1>K	
A1-「24」キーアナログ停電スター電話機-「1」W	A1-<24>APFSTEL-<1>W	
A1-「24」キーアナログ停電スター電話機-「1」K	A1-<24>APFSTEL-<1>K	
A1-「24」キーISDN停電スター電話機-「1」W	A1-<24>IPFSTEL-<1>W	
A1-「24」キーISDN停電スター電話機-「1」K	A1-<24>IPFSTEL-<1>K	
* AX-ARP-BTEL<K>	AX-ARPBTEL<1>K	現場にて要確認(在庫次第)
* AX-ARP-BTEL<W>	AX-ARPBTEL<1>W	現場にて要確認(在庫次第)
* AX-ヒョウ-BTEL	AX-BTEL<1>K	現場にて要確認(在庫次第)
* AX-ヒョウ-BTEL	AX-BTEL<1>W	現場にて要確認(在庫次第)
BX-ARM-<1>W	BX-ARM-<1>W	外装品なし
BX-ARM-<1>K	BX-ARM-<1>K	外装品なし
BX-IRM-<1>W	BX-IRM-<1>W	外装品なし
BX-IRM-<1>K	BX-IRM-<1>K	外装品なし
BX-ヒョウ-STEL-<1>W	BX-STEL-<1>W	在庫1
BX-ヒョウ-STEL-<1>K	BX-STEL-<1>K	
BX2-主装置	BX2-ME<1>	
BX2-ISDN用主装置	BX2-IME<1>	
BX2-アナログ用主装置	BX2-AME<1>	
	BX2-ACOU-<1>	
	BX2-ICOU-<1>	
	BX2-DHCU-<1>	
BX2-ARM-<1>W	BX2-ARM-<1>W	
BX2-ARM-<1>K	BX2-ARM-<1>K	
BX2-IRM-<1>W	BX2-IRM-<1>W	
BX2-IRM-<1>K	BX2-IRM-<1>K	
BX2-標準電話機-<1>W	BX2-STEL-<1>W	
BX2-標準電話機-<1>K	BX2-STEL-<1>K	
BX2-ARPTTEL-<1>W	BX2-ARPTTEL-<1>W	
BX2-ARPTTEL-<1>K	BX2-ARPTTEL-<1>K	
BX2-IRPTTEL-<1>W	BX2-IRPTTEL-<1>W	
BX2-IRPTTEL-<1>K	BX2-IRPTTEL-<1>K	
B1-アナログ用主装置内蔵電話機-「1」W	B1-ARM-<1>W	
B1-アナログ用主装置内蔵電話機-「1」K	B1-ARM-<1>K	
A1-「18」キー標準スター電話機-「B1」W	A1-<18>STEL-<B1>W	
A1-「18」キー標準スター電話機-「B1」K	A1-<18>STEL-<B1>K	
A1-「24」キーアナログ停電スター電話機-「B1」W	A1-<24>APFSTEL-<B1>W	
A1-「24」キーアナログ停電スター電話機-「B1」K	A1-<24>APFSTEL-<B1>K	
A1-「24」キーISDN停電スター電話機-「B1」W	A1-<24>IPFSTEL-<B1>W	
A1-「24」キーISDN停電スター電話機-「B1」K	A1-<24>IPFSTEL-<B1>K	

- 注1 下記表の基準費には、部品費が含まれておりません。修理費は基準費+部品費 になります。
 注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を¥3,600加算します。
 注3 ” * ”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの
 注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2019年4月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名 (略称)	記 事
DCP-5600P	DCP-5600P	
DCP-5600PW	DCP-5600PW	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P7>	
DCP-5700P	DCP-5700P	
DCP-5700PW	DCP-5700PW	
	1.9GデジタルコードレスTEL<P1>	
DCP-5800P	DCP-5800P	
DCP-5800PW	DCP-5800PW	
	1.9Gホームコードレス子機「P2」	
NTTFAX P-720PD	G3-<P720PD>-FAX	
NTTFAX P-720PDW	G3-<P720PDW>-FAX	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P5>	
NTTFAX P-266PD	G3-<P266PD>-FAX	
NTTFAX P-266PDW	G3-<P266PDW>-FAX	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P6><S>	
* NTTFAX P-266SD	G3-<P266SD>-FAX	子機基板在庫限り
* NTTFAX P-266SDW	G3-<P266SDW>-FAX	子機基板在庫限り
*	2.4GデジタルコードレスTEL<S2>	子機基板なし
NTTFAX P-267PD	G3-<P267PD>-FAX	
NTTFAX P-267PDW	G3-<P267PDW>-FAX	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P7>	
* NTTFAX P-267SD	G3-<P267SD>-FAX	親機コントロール基板なし
* NTTFAX P-267SDW	G3-<P267SDW>-FAX	親機コントロール基板なし
NTTFAX P-268SD	G3-<P268SD>-FAX	
NTTFAX P-268SDW	G3-<P268SDW>-FAX	
NTTFAX P-722PD	G3-<P722PD>-FAX	
NTTFAX P-722PDW	G3-<P722PDW>-FAX	
	1.9GデジタルコードレスTEL<P1>	
NTTFAX P-723PD	G3-<P723PD>-FAX	
NTTFAX P-723PDW	G3-<P723PDW>-FAX	
	1.9Gホームコードレス子機「P2」	
* INSメイトV70G-MAX	INSメイト V70G-MAX	在庫残1台 2019/3/29在庫OK
* INSメイトV30 Tower	INSメイト V30 Tower	在庫限り 2019/3/29在庫OK
INSメイトV30Slim「P」	INSメイト V30SLIM<P>	
INSメイトV30S/Tユニット	INSメイト V30S/Tユニット	
クローバーS3・CW	クローバーホンS3TEL<CW>	
クローバーS3・DH	クローバーホンS3TEL<DH>	
* ハウディ優・<H>	ハウディ・ユウ3TEL<H>	在庫8 2019/3/29在庫OK
* ハウディ優・<W>	ハウディ・ユウ3TEL<W>	在庫2 2019/3/29在庫OK
HWD-TEL(ハウディ優V)	ハウディ・ユウ5	
NTT-AT-D39S II	NTT-AT-D39S2	
NTT-AT-D770	NTT-AT-D770	
* 大形ピンク675SA2	675S-A2TEL	外装新品部材なし、中古品使用の為都度確認要
* PてれほんC	PテレホンC	外装新品部材なし、中古品使用の為都度確認要
* PてれほんS<H>	PテレホンS<H>	外装新品部材なし、中古品使用の為都度確認要
* PてれほんS<P>	PテレホンS<P>	外装新品部材なし、中古品使用の為都度確認要