

注1 修理費は基準費+部品費 になります。

注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を加算します。

注3 ”*”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの

注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2016年6月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
* 12I停電S電話機1	MBS-12LIPFSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 12I停電電話機1	MBS-12LIPFTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 12停電電話機1	MBS-12LPFTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 12受音増電話機1	MBS-12LRATEL-<1>	在庫限り LCDモジュールなし
* 12標準S電話機1	MBS-12LSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
	MBS-12LSTEL-<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 12標準電話機1	MBS-12LTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24I停電S電話機1	MBS-24LIPFSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24ISDN停電電話機	MBS-24LIPFTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24停電S電話機2	MBS-24LPFSTEL-<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* MBS-24LSTEL	MBS-24LSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24標準S電話機2	MBS-24LSTEL-<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24標準電話機1	MBS-24LTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 24標準電話機2	MBS-24LTEL-<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6I停電S電話機1	MBS-6LIPFSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
	MBS-6LIPFSTEL-<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6I停電電話機1	MBS-6LIPFTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6停電S電話機1	MBS-6LPFSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6停電電話機1	MBS-6LPFTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6外線-スター標準電話	MBS-6LSTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6外線-スター標準電話2	MBS-6LSTEL-<2>	筐体なし LCDモジュールなし
* 6標準電話機1	MBS-6LTEL-<1>	筐体なし LCDモジュールなし

注1 修理費は基準費+部品費 になります。

注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を加算します。

注3 ” * ”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの

注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2016年6月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
	GXS-SME-<1>	在庫限り
	GXS-BME-<1>	在庫限り
	GXM-ME-<2>	在庫限り
	GXSM-2ACOU	在庫限り
	GXSM-BU	在庫限り
	GXSM-SU	在庫限り
	GXSM-SLU	在庫限り
	GXSM-PSDU	在庫限り
	GXM-4ACOU	在庫限り
	GXM-2IDSICOU	在庫限り
	GXM-POWSU-<2>	在庫限り
18キーアナログ`停電	GX-<18>APFBTEL-<1><K>	
18キーアナログ`停電	GX-<18>APFBTEL-<1><W>	
18Aスター停電電話機	GX-<18>APFSTEL-<1><K>	
18Aスター停電電話機	GX-<18>APFSTEL-<1><W>	
18ハ`ス標準電話機1	GX-<18>BTEL-<1><K>	
18ハ`ス標準電話機1	GX-<18>BTEL-<1><W>	
18スター標準電話機1	GX-<18>STEL-<1><K>	
18スター標準電話機1	GX-<18>STEL-<1><W>	
24Aハ`ス停電電話機	GX-<24>APFBTEL-<1><K>	
24Aハ`ス停電電話機	GX-<24>APFBTEL-<1><W>	
24Aスター停電電話機	GX-<24>APFSTEL-<1><K>	
24Aスター停電電話機	GX-<24>APFSTEL-<1><W>	
24ハ`ス標準電話機1	GX-<24>BTEL-<1><K>	
24ハ`ス標準電話機1	GX-<24>BTEL-<1><W>	
24スター標準電話機1	GX-<24>STEL-<1><K>	
24スター標準電話機1	GX-<24>STEL-<1><W>	
	GX-<18>BTEL-<2><K>	
	GX-<18>BTEL-<2><W>	
	GX-<18>STEL-<2><K>	
	GX-<18>STEL-<2><W>	
	GX-<24>BTEL-<2><K>	
	GX-<24>BTEL-<2><W>	
	GX-<24>STEL-<2><K>	
	GX-<24>STEL-<2><W>	
	GX-<18>IPFBTEL-<1><K>	
	GX-<18>IPFBTEL-<1><W>	
	GX-<18>IPFSTEL-<1><K>	
	GX-<18>IPFSTEL-<1><W>	
	GX-<18>IPFBTEL-<2><K>	
	GX-<18>IPFBTEL-<2><W>	
	GX-<18>IPFSTEL-<2><K>	
	GX-<18>IPFSTEL-<2><W>	
	GX-<24>IPFBTEL-<1><K>	
	GX-<24>IPFBTEL-<1><W>	
	GX-<24>IPFSTEL-<1><K>	
	GX-<24>IPFSTEL-<1><W>	
	GX-<24>IPFBTEL-<2><K>	
	GX-<24>IPFBTEL-<2><W>	
	GX-<24>IPFSTEL-<2><K>	
	GX-<24>IPFSTEL-<2><W>	

注1 修理費は基準費+部品費 になります。

注2 コードスタイルに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を加算します。

注3 ” * ”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの

注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2016年6月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
	GX-<36>BTEL-<1><K>	
	GX-<36>BTEL-<1><W>	
	GX-<36>STEL-<1><K>	
	GX-<36>STEL-<1><W>	
	GX-<36>BTEL-<2><K>	
	GX-<36>BTEL-<2><W>	
	GX-<36>STEL-<2><K>	
	GX-<36>STEL-<2><W>	
	GX-<36>APFBTEL-<1><K>	
	GX-<36>APFBTEL-<1><W>	
	GX-<36>APFSTEL-<1><K>	
	GX-<36>APFSTEL-<1><W>	
	GX-<36>APFBTEL-<2><K>	
	GX-<36>APFBTEL-<2><W>	
	GX-<36>APFSTEL-<2><K>	
	GX-<36>APFSTEL-<2><W>	
	GX-<36>IPFBTEL-<1><K>	
	GX-<36>IPFBTEL-<1><W>	
	GX-<36>IPFSTEL-<1><K>	
	GX-<36>IPFSTEL-<1><W>	
	GX-<36>IPFBTEL-<2><K>	
	GX-<36>IPFBTEL-<2><W>	
	GX-<36>IPFSTEL-<2><K>	
	GX-<36>IPFSTEL-<2><W>	
* 24キーカールコードレススター電話機-「2」	GX-<24>CCLSTEL-<2>	親機基板、子機基板、無線モジュール 在庫なし
* 24キーカールコードレススター電話機-「3」	GX-<24>CCLSTEL-<3>	
* 36キーカールコードレススター電話機-「2」	GX-<36>CCLSTEL-<2>	親機基板、子機基板、無線モジュール 在庫なし
* 36キーカールコードレススター電話機-「3」	GX-<36>CCLSTEL-<3>	
* 24キーカールコードレスバス電話機-「2」	GX-<24>CCLBTEL-<2>	親機基板、子機基板、無線モジュール 在庫なし
* 24キーカールコードレスバス電話機-「3」	GX-<24>CCLBTEL-<3>	
* 36キーカールコードレスバス電話機-「2」	GX-<36>CCLBTEL-<2>	親機基板、子機基板、無線モジュール 在庫なし
* 36キーカールコードレスバス電話機-「3」	GX-<36>CCLBTEL-<3>	

注1 修理費は基準費+部品費 になります。

注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を加算します。

注3 ” * ”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの

注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2016年6月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
	NXS-ME<1>	
	NXM-ME<1>	
	NXSM-2ACOU	
	NXSM-4ACOU	
	NXSM-1IDSICOU	
	NXSM-2IDSICOU	
	NXSM-BU	
	NXSM-SU	
	NXSM-SLU	
	NXSM-PSDU	
	NXSM-BCU	
	NX<18>BTEL<1><W>	
	NX<18>STEL<1><K>	
	NX<18>STEL<1><W>	
	NX<18>APFSTEL<1><K>	
	NX<18>APFSTEL<1><W>	
	NX<18>IPFSTEL<1><K>	
	NX<18>IPFSTEL<1><W>	
	NX<24>BTEL<1><W>	
	NX<24>STEL<1><K>	
	NX<24>STEL<1><W>	
	NX<24>APFSTEL<1><K>	
	NX<24>APFSTEL<1><W>	
	NX<24>IPFSTEL<1><K>	
	NX<24>IPFSTEL<1><W>	
	NX<36>BTEL<1><K>	
	NX<36>BTEL<1><W>	
	NX<36>STEL<1><K>	
	NX<36>STEL<1><W>	
	NX<36>APFSTEL<1><K>	
	NX<36>APFSTEL<1><W>	
	NX<36>APFBTEL<1><K>	
	NX<36>APFBTEL<1><W>	
	NX<36>IPFSTEL<1><K>	
	NX<36>IPFSTEL<1><W>	
	NX<36>IPFBTEL<1><K>	
	NX<36>IPFBTEL<1><W>	
	NX-SSLAP<1>	
	ABS-S-SLAP<1>	

- 注1 修理費は基準費+部品費 になります。
 注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、**増設子機1台につき加工費を加算**します。
 注3 ” * ”は材料入手が困難な状態なので**修理できない**場合があります。(*)は**新規のもの**
 注4 診断後に修理中止の場合、**診断料+送料**(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2016年6月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名 (略称)	記 事
	NX2S-ME-<1>	
	NX2M-ME-<1>	
	NX2-<18>STEL-<1><K>	
	NX2-<18>STEL-<1><W>	
	NX2-<18>BTEL-<1><W>	
	NX2-<18>APFSTEL-<1><K>	
	NX2-<18>APFSTEL-<1><W>	
	NX2-<18>IPFSTEL-<1><K>	
	NX2-<18>IPFSTEL-<1><W>	
	NX2-<18>APFBTEL-<1><W>	
	NX2-<18>IPFBTEL-<1><W>	
	NX2-<24>STEL-<1><K>	
	NX2-<24>STEL-<1><W>	
	NX2-<24>BTEL-<1><W>	
	NX2-<24>APFSTEL-<1><K>	
	NX2-<24>APFSTEL-<1><W>	
	NX2-<24>IPFSTEL-<1><K>	
	NX2-<24>IPFSTEL-<1><W>	
	NX2-<24>APFBTEL-<1><W>	
	NX2-<24>IPFBTEL-<1><W>	
	NX2-<36>STEL-<1><W>	
	NX2-<36>BTEL-<1><W>	
	NX2-<36>APFSTEL-<1><W>	
	NX2-<36>IPFSTEL-<1><W>	
	NX2-<36>APFBTEL-<1><W>	
	NX2-<36>IPFBTEL-<1><W>	

注1 修理費は基準費+部品費 になります。

注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を加算します。

注3 * * は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの

注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2016年6月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
* FX2-主装置	FX2-ME<1>	外装品なし
* FX2--RM<A><1>	FX2-RM<A><1><H>	外装品なし
* FX2--RM<A><1>	FX2-RM<A><1><W>	外装品なし
* FX2--RM<I><1>	FX2-RM<I><1><H>	外装品なし
* FX2--RM<I><1>	FX2-RM<I><1><W>	外装品なし
* FX2--RPTEL<A>	FX2-RPTEL<A><1><H>	外装品なし
* FX2--RPTEL<A>	FX2-RPTEL<A><1><W>	外装品なし
* FX2--RPTEL<I>	FX2-RPTEL<I><1><H>	外装品なし
* FX2--RPTEL<I>	FX2-RPTEL<I><1><W>	外装品なし
* FX2-ヒーウTEL<	FX2-TELヒョウジュ<1><H>	外装品なし
* FX2-ヒーウTEL<	FX2-TELヒョウジュ<1><W>	外装品なし
* AX-RM-B<A><K>	AX-ARMBTEL<1><K>	POWユニットなし メインユニット在庫限り
* AX-RM-B<A><W>	AX-ARMBTEL<1><W>	POWユニットなし メインユニット在庫限り
* AX-ARP-BTEL<K>	AX-ARPBTEL<1><K>	現場にて要確認(在庫次第)
* AX-ARP-BTEL<W>	AX-ARPBTEL<1><W>	現場にて要確認(在庫次第)
* AX-ヒーウ-BTEL	AX-BTEL<1><K>	現場にて要確認(在庫次第)
* AX-ヒーウ-BTEL	AX-BTEL<1><W>	現場にて要確認(在庫次第)
* AX-RM-B<I><K>	AX-IRMBTEL<1><K>	POWユニットなし 現場にて要確認(在庫次第)
* AX-RM-B<I><W>	AX-IRMBTEL<1><W>	POWユニットなし 現場にて要確認(在庫次第)
BX-ARM-<1><W>	BX-ARM-<1><W>	
BX-ARM-<1><K>	BX-ARM-<1><K>	
BX-IRM-<1><W>	BX-IRM-<1><W>	
BX-IRM-<1><K>	BX-IRM-<1><K>	
BX-ヒーウ-STEL-<1><W>	BX-STEL-<1><W>	
BX-ヒーウ-STEL-<1><K>	BX-STEL-<1><K>	
BX-ARPTEL-<1><W>	BX-ARPTEL-<1><W>	
BX-ARPTEL-<1><K>	BX-ARPTEL-<1><K>	
BX-IRPTEL-<1><W>	BX-IRPTEL-<1><W>	
BX-IRPTEL-<1><K>	BX-IRPTEL-<1><K>	
BX2-主装置	BX2-ME<1>	
BX2-ISDN用主装置	BX2-IME<1>	
BX2-アナログ用主装置	BX2-AME<1>	
	BX2-ACOU<1>	
	BX2-ICOU<1>	
	BX2-DHCU<1>	
BX2-ARM-<1><W>	BX2-ARM-<1><W>	
BX2-ARM-<1><K>	BX2-ARM-<1><K>	
BX2-IRM-<1><W>	BX2-IRM-<1><W>	
BX2-IRM-<1><K>	BX2-IRM-<1><K>	
BX2-標準電話機-<1><W>	BX2-STEL-<1><W>	
BX2-標準電話機-<1><K>	BX2-STEL-<1><K>	
BX2-ARPTEL-<1><W>	BX2-ARPTEL-<1><W>	
BX2-ARPTEL-<1><K>	BX2-ARPTEL-<1><K>	
BX2-IRPTEL-<1><W>	BX2-IRPTEL-<1><W>	
BX2-IRPTEL-<1><K>	BX2-IRPTEL-<1><K>	

注1 修理費は基準費+部品費 になります。

注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を加算します。

注3 ” * ”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの

注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2016年6月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
* DCP-5100	DCP-5100	充電器在庫限り
* DCP-5100w	DCP-5100W	充電器在庫限り
* デジタルコードレス	2.4G デジタルコードレスTEL<P1><W>	充電器在庫限り
* デジタルコードレス	2.4G デジタルコードレスTEL<P2><W>	充電器在庫限り
DCP-5300	DCP-5300	
DCP-5300W	DCP-5300W	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P4>	
DCP-5400P	DCP-5400P	
DCP-5400PW	DCP-5400PW	
DCP-5500P	DCP-5500P	
DCP-5500PW	DCP-5500PW	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P6><W>	
DCP-5600P	DCP-5600P	
DCP-5600PW	DCP-5600PW	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P7>	
DCP-5700P	DCP-5700P	
DCP-5700PW	DCP-5700PW	
	1.9GデジタルコードレスTEL<P1>	

注1 修理費は基準費+部品費 になります。

注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を加算します。

注3 * * *は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの

注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2016年6月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
* FAX L-300	G3-<L300>-FAX	外装品なし
* NTTFAXP-261	FAX P-261DCL	親機のみ可能
* P-730LD	FAX P-730LD	スキャナ・アンテナ
* P-754LC	FAX P-754LC	ゴキブリ・水害
* P-755LC	FAX P-755LC	ゴキブリ・水害
* P-756LC	FAX P-756LC	ゴキブリ・水害
P-757LD	FAX P-757LD	
P-757LD II	FAX P-757LD2	
* P-757LD III	FAX P-757LD3	充電器在庫限り
P-757LDW II	FAX P-757LDW2	
* P-757LDW III	FAX P-757LDW3	充電器在庫限り
* FAX T-222	FAX T-222	ゴキブリ・水害
* FAXT-245DCL	FAX T-245DCL	ゴキブリ・水害
* FT-247DCL	FAX T-247DCL	ゴキブリ・水害
* アナログコードレス	FAX アナログコードレスTEL<P1>	在庫限り
* デジタルコードレス	FAX デジタルコードレスTEL<N4>	在庫限り
* NTTFAX P-262DCL	FAXP-262DCL	充電器在庫限り
* NTTFAX P-262DCLW	FAXP-262DCLW	充電器在庫限り
* 2.4Gデジタルコードレス電話機「P2」[S]	2.4GデジタルコードレスTEL<P2><S>	充電器在庫限り
* NTTFAX P-264CL	G3-<P264DCL>-FAX	親機、子機とも基板在庫限り
* NTTFAX P-264CLW	G3-<P264DCLW>-FAX	親機、子機とも基板在庫限り
* NTTFAX P-265CL	G3-<P265DCL>-FAX	親機、子機とも基板無し
* NTTFAX P-265CLW	G3-<P265DCLW>-FAX	親機、子機とも基板無し
* 2.4Gデジタルコードレス電話機「S1」	2.4GデジタルコードレスTEL<S1>	子機基板在庫限り
* NTTFAX P-715LC	G3-<P715LC>-FAX	親機基板無し
* NTTFAX P-715LCW	G3-<P715LCW>-FAX	親機基板無し
アナログコードレス	アナログコードレスTEL<P3>	
アナログコードレス	アナログコードレスTEL<P3><H>	
* アナログコードレス	アナログコードレスTEL<S2N>	子機基板なし
アナログコードレス電話機「S3」	アナログコードレスTEL<S3>	
NTTFAX P-720PD	G3-<P720PD>-FAX	
NTTFAX P-720PDW	G3-<P720PDW>-FAX	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P5>	
NTTFAX P-266PD	G3-<P266PD>-FAX	
NTTFAX P-266PDW	G3-<P266PDW>-FAX	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P6><S>	
* NTTFAX P-266SD	G3-<P266SD>-FAX	子機基板在庫限り
* NTTFAX P-266SDW	G3-<P266SDW>-FAX	子機基板在庫限り
*	2.4GデジタルコードレスTEL<S2>	子機基板なし
NTTFAX P-267PD	G3-<P267PD>-FAX	
NTTFAX P-267PDW	G3-<P267PDW>-FAX	
	2.4GデジタルコードレスTEL<P7>	
* NTTFAX P-267SD	G3-<P267SD>-FAX	親機コントロール基板なし
* NTTFAX P-267SDW	G3-<P267SDW>-FAX	親機コントロール基板なし
NTTFAX P-268SD	G3-<P268SD>-FAX	
NTTFAX P-268SDW	G3-<P268SDW>-FAX	
	2.4GデジタルコードレスTEL<S3>	
NTTFAX P-721ND	G3-<P721ND>-FAX	
NTTFAX P-721NDW	G3-<P721NDW>-FAX	
2.4Gデジタルコードレス電話機「N1」	2.4GデジタルコードレスTEL<N1>	
NTTFAX P-722PD	G3-<P722PD>-FAX	
NTTFAX P-722PDW	G3-<P722PDW>-FAX	
	1.9GデジタルコードレスTEL<P1>	

注1 修理費は基準費+部品費 になります。

注2 コードレスタイプに標準セットの増設子機が増設されている場合、増設子機1台につき加工費を加算します。

注3 * * ”は材料入手が困難な状態なので修理できない場合があります。(*)は新規のもの

注4 診断後に修理中止の場合、診断料+送料(廃棄料)をご請求させていただきます。

青字:新規修理

2016年6月1日 現在

商 品 名		
品 名	カナ品名(略称)	記 事
* INSメイトV70G-MAX	INSメイト V70G-MAX	在庫限り 6/1現在OK
* INSメイトV30 Tower	INSメイト V30 Tower	在庫限り 6/1現在OK
INSメイトV30Slim「P」	INSメイト V30SLIM<P>	
INSメイトV30S/Tユニット	INSメイト V30S/Tユニット	
クローバーS3・CW	クローバーホンS3TEL<CW>	
クローバーS3・DH	クローバーホンS3TEL<DH>	
ハウディ優・<H>	ハウディ・ユウ3TEL<H>	
ハウディ優・<W>	ハウディ・ユウ3TEL<W>	
NTT-AT-D39S II	NTT-AT-D39S2	
NTT-AT-D770	NTT-AT-D770	
* 100円ピンク 騒音用	675PNTEL	外装品×
* 100円ピンク騒音用	675PN-VBTEL	外装品×
* 100円ピンク騒音BE	675PN-VBTEL<BE>	外装品×
* 100円ピンク騒音・K	675PN-VBTEL<K>	外装品×
* 100円ピンク電話機	675PTEL	外装品×
* 100円ピンク ヘル調	675P-VBTEL	外装品×
* 100円ピンク・BE	675P-VBTEL<BE>	外装品×
* 100円ピンク・K	675P-VBTEL<K>	外装品×
* 大形ピンク675SA2	675S-A2TEL	外装品×
PT-12-CM	PT-12-CM (PT-12TEL中板)	
* Pてれほん・騒音 LH	PT-12NTEL<LH>	外装品×
* Pてれほん・騒音 LK	PT-12NTEL<LK>	外装品×
* Pてれほん・騒音 RP	PT-12NTEL<RP>	外装品×
* Pてれほん・標準 LH	PT-12TEL<LH>	外装品×
* Pてれほん・標準 LK	PT-12TEL<LK>	外装品×
* Pてれほん・標準 RP	PT-12TEL<RP>	外装品×
* PてれほんⅢ<H>	PT-13TEL<H>	外装品×
* PてれほんⅢ<P>	PT-13TEL<P>	外装品×
PT-1-CM	PT-1-CM (PT-1PTEL中板)	
* Pてれほん騒音用・BE	PT-1PNTEL<BE>	外装品×
* Pてれほん騒音用(K)	PT-1PNTEL<K>	外装品×
* Pてれほん騒音用(P)	PT-1PNTEL<P>	外装品×
* PT-1PSN<BE>	PT-1PSNTEL<BE>	外装品×
* PT-1PSN <K>	PT-1PSNTEL<K>	外装品×
* PT-1PSN <P>	PT-1PSNTEL<P>	外装品×
* PT-1PS <BE>	PT-1PSTEL<BE>	外装品×
* PT-1PS <K>	PT-1PSTEL<K>	外装品×
* PT-1PS <P>	PT-1PSTEL<P>	外装品×
* Pてれほん・ページ	PT-1PTEL<BE>	外装品×
* Pてれほん・ブラック	PT-1PTEL<K>	外装品×
* Pてれほん・ピンク	PT-1PTEL<P>	外装品×
* コードレスPテレ騒音用	PT-3CLNSET	外装品×子機×
* コードレスPテレセット	PT-3CLSET	外装品×子機×
* PT-4N TEL	PT-4NTEL	外装品×
* PてれほんE	PT-4TEL	外装品×
* PてれほんF<P>	PT-51TEL<P>	外装品×
PてれほんC	PテレホンC	
* PてれほんDCL	PテレホンDCL	外装品×子機無線部
* PてれほんDCL電話機	PテレホンDCL-TEL	無線部
PてれほんS<H>	PテレホンS<H>	外装品×
PてれほんS<P>	PテレホンS<P>	外装品×